




Comune dell'Aquila

Settore Ricostruzione Pubblica
Centro Operativo Comunale



**REPORT SOPRALLUOGO VISIVO SPEDITIVO
SISMA 2016**

SCUOLA PRIMARIA PAGANICA

VIA DEL RIO

FRAZIONE PAGANICA


DATA 24/08/2016	SQUADRA TECNICI CERVELLI - DANIANI	
Referente Edificio _____ Riferimento telefonico _____		
TIPOLOGIA STRUTTURALE CEMENTO ARMATO		
EVENTUALI DANNI PRESENZA DI LESIONE SU NODO TRAVE-PILASTRO IN CORRISPONDENZA DEL QUANTO TECNICO SITUATO NEI PRESSI DEL DISIMPERNO CHE CONDUCE AL CORTILE INTERNO.		
PERMANENZA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SISMICA PRECEDENTI AL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 AL FINE DEL NORMALE UTILIZZO DELL'EDIFICIO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
OSSERVAZIONI 		

Firma



Comune dell'Aquila

Settore Ricostruzione Pubblica
Centro Operativo Comunale



REPORT SOPRALLUOGO VISIVO SPEDITIVO SISMA 2016

SCUOLA ^{PRIMARIA} ~~TECNICA~~ DI PAGANICA

VIA DEL RIO

FRAZIONE PAGANICA

DATA 31/08/2016	SQUADRA TECNICI ING. ROBERTO FRANCHI ING. ALESSANDRA CONFORTINI	
Referente Edificio <u>DOTT.SSA LUCIA DI GIULIO</u>		
Riferimento telefonico <u>0862 689583</u>		
TIPOLOGIA STRUTTURALE CALCESTRUZZO ARMATO (2 STRUTTURE GIUNTATE)		
EVENTUALI DANNI LIEVI LESIONI SU ELEMENTI NON STRUTTURALI (TAMPONATURE, TRAMEZZI), LESIONE A LIVELLO DI INTONACO SU UNA TRAVE IN PROSSIMITA' DEL GIUNTO TECNICO.		
PERMANENZA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SISMICA PRECEDENTI AL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 AL FINE DEL NORMALE UTILIZZO DELL'EDIFICIO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
OSSERVAZIONI		


Firma

Roberto Franchi
Alessandra Confortini



Comune dell'Aquila

Settore Ricostruzione Pubblica
Centro Operativo Comunale



REPORT SOPRALLUOGO VISIVO SPEDITIVO SISMA 2016

SCUOLA DELL'INFANZIA DI PAGANICA

VIA ROSSI TASCIONI

FRAZIONE PAGANICA

DATA 31/08/2016	SQUADRA TECNICI ING. ROBERTO FRANCHI ING. ALESSANDRA CONFORTINI	
Referente Edificio <u>DOTT. SSA LUCIA DI GIULIO</u>		
Riferimento telefonico <u>0862 689583</u>		
TIPOLOGIA STRUTTURALE <u>CALCESTRUZZO ARMATO</u>		
EVENTUALI DANNI		
PERMANENZA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SISMICA PRECEDENTI AL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 AL FINE DEL NORMALE UTILIZZO DELL'EDIFICIO		
<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
OSSERVAZIONI		


Firma

Roberto Franchi
Alessandra Confortini



Comune dell'Aquila

Settore Ricostruzione Pubblica
Centro Operativo Comunale



REPORT SOPRALLUOGO VISIVO SPEDITIVO SISMA 2016

SCUOLA DELL'INFANZIA DI TEMPERA

VIA DEL SALICE

FRAZIONE TEMPERA

DATA 31/08/2016	SQUADRA TECNICI ING. ROBERTO FRANCHI ING. ALESSANDRA CONFORTINI	
Referente Edificio <u>DOTT. SSA LUCIA DI GIULIO</u>		
Riferimento telefonico <u>0662 689583</u>		
TIPOLOGIA STRUTTURALE <u>CALCESTRUZZO ARMATO</u>		
EVENTUALI DANNI		
PERMANENZA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SISMICA PRECEDENTI AL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 AL FINE DEL NORMALE UTILIZZO DELL'EDIFICIO		
<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
OSSERVAZIONI		


Firma

Roberto Franchi
Alessandra Confortini



Comune dell'Aquila

Settore Ricostruzione Pubblica
Centro Operativo Comunale



REPORT SOPRALLUOGO VISIVO SPEDITIVO SISMA 2016

SCUOLA DELL'INFANZIA DI BAZZANO

VIA MIA MARTINI

FRAZIONE BAZZANO

DATA 31/08/2016	SQUADRA TECNICI ING. ROBERTO FRANCHI ING. ALESSANDRA CONFORTINI	
Referente Edificio <u>DOTT.SSA LUCIA DI GIULIO</u>		
Riferimento telefonico <u>0862 689583</u>		
TIPOLOGIA STRUTTURALE <u>MISTA ACCIAIO - LEGNO</u>		
EVENTUALI DANNI		
PERMANENZA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SISMICA PRECEDENTI AL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 AL FINE DEL NORMALE UTILIZZO DELL'EDIFICIO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
OSSERVAZIONI		

Firma

Roberto Franchi
Alessandra Confortini